



ADHESIVO BASE AGUA

GLUCONTACT®

DESCRIPCIÓN

Glucontact® es un adhesivo base agua de secado rápido con bajo contenido VOC.

USO RECOMENDADO

Glucontact® es ideal para sistemas de difícil instalación, recomendado para aplicaciones donde el acabado final debe mantenerse perfectamente unido al sustrato, incluso en condiciones muy desafiantes.

BENEFICIOS DEL PRODUCTO

- Especial para el pegado de piso y muro.
- Ideal para instalar Sonotent Pro®, Echogrip® y Echorigid®.
- Pegamento con un excelente rendimiento.
- Evita el escurrimiento, favoreciendo su aplicación de secado rápido y uniforme.
- Sin olor impregnante.

PRÁCTICAMENTE EN TODO

GLUCONTACT®

ESPECIFICACIONES

- Tipo: Base agua.
- Color: Blanco viscoso. Una vez seco es transparente.
- Sólidos por Peso (%) : 45 - 47.
- Densidad (g/cm³) : 0.90 - 1.10.
- Viscosidad (cP) : 70,000 - 90,000.
- pH: 6.0 - 8.0.
- COV: 5.0 g/L.
- Presentación: Cubeta de 18 kg.
- Temperatura de uso: 9 °C a 32 °C
- Rendimiento: 1.5 - 2.0 m² por kilogramo de adhesivo.
- Caducidad: 8 meses de almacenamiento.
- Medio Ambiente: COV (Compuestos Orgánicos Volátiles) por debajo del límite establecido por SCAQMD Rule 1168.
- Cumple con los requerimientos establecidos en la

NOTA


- El rendimiento puede variar según la porosidad de la superficie.
- Garantía limitada a la integridad del producto.
- Mantenga la cubeta correctamente cerrada, en un lugar fresco y seco.
- Eficacia sujeta a fecha de caducidad.



Apariencia



Textura



Aplicación

TIEMPO DE SECADO

- Película aplicada en vidrio a un espesor de 4 mm y a 25 °C : 25 minutos.
- Al aplicar el adhesivo en cualquiera de las superficies mencionadas, no se debe esperar más de 10 minutos para colocar el acabado; el tiempo de secado puede variar de acuerdo con la superficie y temperatura del lugar.
- Posteriormente, aplicar presión sobre toda la superficie.



Secado rápido



Cubeta 18kg



Base Agua



Color Blanco Transparente

GLUCONTACT®

PROCESO DE APLICACIÓN

- Verificar que el muro o losa donde se va a aplicar esté seco, plano, sin humedad, no ser demasiado alcalino ni contener alguna sustancia que pueda interferir con un buen desempeño del pegamento.
- La temperatura para su aplicación debe ser entre los 9 y 32 °C y una humedad relativa no mayor al 65 %.
- El producto a adherirse debe estar libre de ceras, silicones, aceites, grasas, pinturas o barnices.
- Antes de hacer el pegado se deben reparar todas las grietas, huecos, bordes e irregularidades que tenga la superficie donde se aplicará el pegamento.
- Antes de aplicar el pegamento se debe mezclar el contenido para asegurar la consistencia del producto.
- No se debe mezclar con ningún otro tipo de adhesivo o líquido (diluir).
- Aplique el adhesivo de manera uniforme sobre el muro o losa donde se va a instalar.
- Es importante aplicar presión sobre el panel absorbente hasta que quede fijo para asegurarse que la superficie este en contacto con el adhesivo.

ESPESOR RECOMENDADO

- Su aplicación se recomienda mediante llana de 1.5 mm x 1.5 mm x 2 mm o rodillo para lograr un espesor de 2 mm a 4 mm en muro o losa. El adhesivo aplicado debe ser suficiente para cubrir la porosidad del material y asegurar su adherencia a la superficie deseada.

CAPAS

- ① GLUCONTACT® adhesivo base agua
secado rápido

